


# 안전성검사 결과

- 삼성물산주식회사 캐리비안베이 -



2023. 04. 12.

사단법인  
안전보건진흥원 





[별지 제4호 서식]

## 유기시설 또는 유기기구 안전성검사 결과 통보서

검사구분	<input type="checkbox"/> 허가전검사 <input checked="" type="checkbox"/> 정기검사 <input checked="" type="checkbox"/> 재검사			
업체명	삼성물산주식회사 캐리비안베이	사업자 등록번호	135-85-04288	
대표자	정해린	차기검사 신청기간	2024년 01월 ~ 검사 만료일 전	
주소	경기도 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로 199	전화번호	031-320-8423	
검사인원	소속	성명	분야	비고
검사책임자	사 안전보건진흥원	한 승 희	전기	총괄
검사요원	사 안전보건진흥원	이 무 현	기계	-
검사장비	검사장비명		측정범위	
	절연저항계		0MΩ-2000MΩ	
	전류계		0A-2000A	
	전압계		0V-600V	
	디지털 거리측정기		0-100m	
관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와 같이 유기시설 또는 유기기구를 검사하였음을 확인합니다.				
<p style="text-align: center;">         검사년월일 : 2023년 04월 13일          검사책임자 : 한 승 희  </p> <p style="text-align: center;">           사단법인 안전보건진흥원       </p>				

위 성적서는 KOLAS 공인검사성적서와 무관합니다.



[별지 제6호 서식]

2023년  허가전검사  정기검사  재검사 결과 업체명 : 삼성물산주식회사 캐리비안베이

일련번호	유기시설 또는 유기기구명	검사결과	검 사 의 견	비 고
1	실내 키디 슬라이드R (대표기구명: 바디슬라이드)	적합	특이사항 없음	정기검사
2	실내 키디 슬라이드S (대표기구명: 바디슬라이드)	적합	특이사항 없음	정기검사
3	실내 캐리비안웨이브 (대표기구명: 파도풀)	적합	특이사항 없음	정기검사
4	실내 튜브라이더1 (대표기구명: 튜브슬라이드)	적합	특이사항 없음	정기검사
5	실내 튜브라이더2 (대표기구명: 튜브슬라이드)	적합	특이사항 없음	정기검사
6	실내 튜브라이더3 (대표기구명: 바디슬라이드)	적합	특이사항 없음	정기검사
7	실내 튜브라이더4 (대표기구명: 바디슬라이드)	적합	특이사항 없음	정기검사
8	풀사이드 슬라이드 (대표기구명: 바디슬라이드)	적합	특이사항 없음	정기검사
9	리버웨이 (대표기구명: 우수풀)	적합	특이사항 없음	정기검사
10	캐리비안웨이브 (대표기구명: 파도풀)	적합	특이사항 없음	재검사
11	메가스톱 (대표기구명: 마스터 블라스터+ 토네이도 슬라이드)	적합	특이사항 없음	재검사

- 이하 여백 -

## ※ 특기사항

1. 기계구조물 및 용접부는 지속적인 관리 관찰을 요함.
2. 본 검사결과는 차기 검사일까지 유기시설 또는 유기기구의 품질을 보증하는 것은 아닙니다.
3. 문체부고시 제제2022-62호의 검사항목을 참고하여 일일안전점검정비 의무를 준수하시기 바랍니다.



원본대조필



□ 유기시설 또는 유기기구 안전성검사 결과

- 업체명 : 삼성물산주식회사 캐리비안베이
- 설치장소 : 경기도 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로 199
- 유기기구 : 실내 캐리비안웨이브 등 11기종



□ 종합검사결과

삼성물산주식회사 캐리비안베이 안전성검사 결과 특이사항 없음을 확인하였습니다.

모든 유기기구는 시간이 지남에 따라 노후화되거나 손상될 수 있으므로, 제작사에서 제공한 매뉴얼에 따라 일일, 주간, 월간 안전점검 등을 통해 주요 구조부를 자체 점검하시고, 특이사항이 확인되는 경우 교체, 보수 등 수리하시기 바랍니다.

마지막으로, 관광진흥법 시행규칙 [별표13] 「유원시설업자의 준수사항」을 준수하시기 바랍니다.

끝.

